

Dílčí zpráva o zásahu

ECUD: 5221004827

Datum: 17.7.2021

Technická pomoc

Složka IZS: **HZS ČR a jednotky PO**Jednotka PO: **Bílá Třemešná 525101**Velitel: **Radek Špůr**

Adresa: **Trutnov, Bílá Třemešná, Bílá Třemešná č.p. 12**Den ohlášení: **14.července 2021****středa**Objekt: **typové bytové domy (210)**Čas ohlášení: **23:52**

Prostor:

Specifikace zásahu: **srolovaná plechová střecha a spadnutý komín čp. 70**

Důvod nepřítomnosti:

Ohlášení jednotce: **14.7 2021 23:52**Vzdálenost [km]: **3**Vyhlášení poplachu: **14.7 2021 23:52**Počet zásahů: **1**Výjezd: **14.7 2021 23:52**

Nasazení spec. skupin:

Příjezd k zásahu: **14.7 2021 23:54**Pořadí jednotky PO: **1**Zahájení zásahu: **14.7 2021 23:54**Počet osob: **5**Odjezd na základnu: **15.7 2021 00:13**Počet techniky: **1**Příjezd na základnu: **15.7 2021 00:14**

Čas lokalizace:

Čas likvidace:

Činnosti jednotky PO

Rozebírání konstrukcí

Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika	Typ	Povolána	Příjezd k zásahu	Odjezd na zákl.	Km	Mth
DA-L1T	dopravní automobil	14.7 2021 23:52	14.7 2021 23:54	15.7 2021 00:13	5	0:00
	Radek ml. Špůr		Řidič vozidla			
	Špůr Radek		Velitel vozidla			
	Špůrová Bronislava		Přísl. jednotky			
	Podstavek Josef		Přísl. jednotky			
	Kafka Václav		Přísl. jednotky			

Popis zásahu:

Jednotka provedla pro účely KOPIS monitorování situace v místě události - pomoc občanům zasažených živelnou událostí.

Velitel jednotky: