

Dílčí zpráva o zásahu

ECUD: 5219004733

Datum: 24.6.2019

Požár

Složka IZS: **HZS ČR a jednotky PO**Jednotka PO: **Bílá Třemešná 525101**Velitel: **Radek Špůr**Adresa: **Trutnov, Třebihošť č.p. 34****silnice č. II/300**Objekt: **silnice, cesta mimo obec (581)**

Prostor:

Specifikace zásahu: **požár autobusu - vidí kouř z motorové části, cestující venku**

Důvod nepřítomnosti:

Den ohlášení: **23.června 2019****neděle**Čas ohlášení: **17:58**Ohlášení jednotce: **23.6 2019 17:58**Vzdálenost [km]: **4**Vyhlášení poplachu: **23.6 2019 17:58**Počet zásahů: **1**Výjezd: **23.6 2019 18:02**

Nasazení spec. skupin:

Příjezd k zásahu: **23.6 2019 18:10**Pořadí jednotky PO: **3**Zahájení zásahu: **23.6 2019 18:11**Počet osob: **6**Odjezd na základnu: **23.6 2019 18:21**Počet techniky: **2**Příjezd na základnu: **23.6 2019 18:38**Čas lokalizace: **23.6 2019 18:10**Čas likvidace: **23.6 2019 19:27**

Činnosti jednotky PO

Řízení provozu na komunikacích

Ochrana okolí

Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika	Typ	Povolána	Příjezd k zásahu	Odjezd na zákl.	Km	Mth
CAS 32 8200/800-S3R	cisternová automobilová stříkačka 32	23.6 2019 17:58	23.6 2019 18:10	23.6 2019 18:21	8	0:10
Radek ml. Špůr			Řidič vozidla			
Špůrová Bronislava			Velitel vozidla			
Fiala Martin			Přísl. jednotky			
Fiala Vojtěch			Přísl. jednotky			
DA 8-L1Z	dopravní automobil 8	23.6 2019 18:04	23.6 2019 18:14	23.6 2019 18:21	9	0:00
Dufek Jan			Řidič vozidla			
Huňát ml. Jaroslav			Přísl. jednotky			

Spolupráce složek IZS

Policie ČR

Popis zásahu:

Jednotka po příjezdu na místo události aktivně spolupracovala s ostatními jednotkami PO převážně se zajištěním místa události (zajištění bezprostředního okolí) a s řízením provozu na dotčeném úseku pozemní komunikace.

Obě výjezdová vozidla byla odstavena za účelem krytí místa události (zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů, případná technická pomoc) - TATRA T815, rzv: TU 74 - 00, PTU-881 (užití VRZ - BESIP), AVIA A31, rzv: TU 77 - 88, PTU-882.

Velitel jednotky: